

小车维修工具及备品备件清单

序号	标的名称	品牌	规格型号	制造商	数量	单价(元)	合计(元)
1	七抽工具车组套 430套装	捷科	RC-430S	上海捷科工具有限公司	4	4520	18080
2	吊架（核心产品）	晟市之光	2TGDD	保定市恒丰起重机制造有限公司	1	1150	1150
3	举升机平衡架	睿成	睿成 PT150Z	睿成控股有限公司	1	680	680
4	标准双缸托架	向宠	CY-018	山西汇鼎福金属制品有限公司	1	1655	1655
5	移动工具车	克尼克	RHX-0267	洛阳克尼克有限公司	2	1240	2480
6	双泵低位卧式千斤	海力达	海力达 3T	海力达汽车科技有限公司	2	590	1180
7	小型风炮	德力西	DLX-ALW 3270	德力西电器有限公司	2	1150	2300
8	锂电扳手	之上	绿超人 1000N.m	江苏之上机电有限公司	2	1030	2060
9	扁撬棍	易冠	易冠 28	临沂易冠工具有限公司	2	55	110
10	多功能万用表	多一	多一 2201C	广州市多一电子有限公司	2	420	840
11	绿测电笔试灯	世达	世达 62601	上海世达工具有限公司	2	18	36
12	充电工作灯	铁朗	铁朗 300-1	余姚煜昌电器有限公司	2	190	380
13	废机油接油机	恒格	恒格 HTJ-70L	泊头市恒格机械设备	2	1770	3540
14	废油盆	众邦达	众邦达 TZ-01	众邦达金属材料有限公司	2	110	220
15	废油盆	众邦达	众邦达 TZ-O1	众邦达金属材料有限公司	2	62	124

16	勾车线	过江龙	过江龙	上海起航电线电缆有限公司	2	173	346
17	解码器	元征	X-431 5.0	深圳市元征科技股份有限公司	1	6000	6000
18	示波器	胜利	胜利 VC152S	淄博胜利仪表有限公司	1	880	880
19	内窥镜	马赛	马赛德斯	马赛工具(广东)有限公司	1	285	285
20	氟表	捷锐思	8010-3	浙江沃泰仪表制造有限公司	1	370	370
21	缸压表	沃尔范	沃尔范	山东沃尔范电子商务有限公司	1	440	440
22	燃油压力表	坤泰	KT-6143	安徽坤泰五金工具有限公司	1	430	430
23	多头机油压力表	坤泰	TU-113	安徽坤泰五金工具有限公司	1	550	550
24	变速箱换油机	泰驰环保	泰驰	合肥泰驰环保科技有限公司	1	2990	2990
25	齿轮油加注机	沃尔范	沃尔范 8L	山东沃尔范电子商务有限公司	1	160	160
26	刹车油机	志城	志城 311	北京志成机电设备有限公司	1	3110	3110
27	刹车分泵工具双泵	TANKSTORM	TANKSTORM-35	苏州市金耐力五金工具有限公司	1	480	480
28	空调可视清洗机小	泰驰	H39IB	合肥泰驰环保科技有限公司	1	940	940
29	真空泵	飞跃	FY-1C-N	浙江飞跃机电有限公司	1	500	500
30	胎压表	世达	世达 98103	世达工具上海有限公司	2	350	700
31	十字轮胎扳手	捷科	捷科 ST6	上海捷科工具有限公司	2	120	240
32	可调式扭力扳手	北京志成	志成	北京志成材料有限公司	2	960	1920
33	发动机变速箱平台车	沪工	沪工 HG200A	上海沪工汽车电器有限公司	2	4110	8220

34	指针式扭力扳手	捷科	捷科 TQWN3	上海捷科工具有限公司	2	180	360
35	空调清洗机大	志成	H39IB-H29 5D	合肥泰驰环保科技有限公司	1	6520	6520
36	化清剂	车乐	三和	广东三和化工科技有限公司	1	130	130
37	密封胶	车乐	三和	广东三和化工科技有限公司	1	410	410
38	空调冷媒加注机	巨犀	巨犀 LG-300S	珠海巨犀空调有限公司	1	390	390
39	空调压力表	捷睿斯	捷睿斯	浙江沃泰仪表制造有限公司	1	320	320
40	防尘防毒面罩	3M	540010M	霍尼韦尔(中国)投资有限公司	2	270	540
41	防尘护目镜	3M	YF0104	世达工具(上海)有限公司	6	22	132
42	防震耳塞	3M	3M312-12 50	3M中国有限公司	2	58	116
43	防滑手套	3M	3MCGL-C R	3M中国有限公司	10	9	90
44	防化手套	兰浪	兰浪 01	上海兰浪安防科技有限公司	10	15	150
45	防砸鞋	森诺克	森诺克	青岛森诺克劳保用品有限公司	6	90	540
46	防护服	3M	3M4530	3M中国有限公司	5	100	500
47	小号大力钳	捷科	LGP-5	上海捷科工具有限公司	1	36	36
48	中号大力钳	捷科	LGP-6	上海捷科工具有限公司	1	46	46
49	大号大力钳	捷科	LGP-7	上海捷科工具有限公司	1	66	66
50	手持式高压底漆 喷漆枪	德力西	D02	德力西电器有限公司	1	210	210
51	手持式高压色漆 喷漆枪	德力西	D03	德力西电器有限公司	1	230	230

52	手持式高压清漆 喷漆枪	德力西	D04	德力西电器有限公司	1	250	250
53	移动式汽车烤漆 灯	德力西	DD300W	德力西电器有限公司	1	1650	1650
54	干磨机	元威科电	GM-Q3	青岛元威科电智能 科技有限公司	2	150	300
55	热风枪	志成	志成 5001	北京志成工具有限 公司	1	60	60
56	抛光机	志成	志成 150	北京志成工具有限 公司	1	220	220
57	热熔胶枪	牧田	RRJQ01	牧田中国有限公司	1	35	35
58	钣金整形机	万邦	WB12800	青州万邦电器有限 公司	1	660	660
59	钣金手锤组合套	绿林	绿林 001	烟台绿林工具有限 公司	1	110	110
60	磁力吸棒	世达	世达-11	世达工具上海有限 公司	1	15	15
61	翘板起子	泰威	NQCKK-0 2	泰威汽保设备有限 公司	1	20	20
62	塑料焊枪	鹏龙	DZLA5	义乌鹏龙电瓷电器 厂	1	60	60
63	滤芯扳手	绿林	绿林 31 件 套	烟台绿林工具有限 公司	1	35	35
64	避震弹簧压缩机	阁澜仕	TY-18	阁澜仕工具有限公 司	1	670	670
65	火花塞专用工具	左卡	火花塞 套 件	山东左卡五金 工具有限公司	2	30	60
66	活塞安装工具	世达	97501	世达工具上海有限 公司	2	30	60
67	免排防冻液加注 枪	坤泰	KT6153	安徽坤泰五金工具 有限公司	2	400	800
68	防冻液检测仪	德力西	DLX-ART	德力西电器有限公 司	1	25	25

69	刹车油检测仪	德力西	德力西 <u>BLT-H3</u>	德力西电器有限公司	1	36	36
70	吹尘枪	悍将	606-1	南邦科技有限公司	2	20	40
71	发动机油污吹洗枪	龙卷风	TC990	丽水众拓工具制造有限公司	2	60	120
72	变速箱维修套装	卡西洛	卡西洛维修套装	瑞安市凯祥汽车零部件有限公司	1	970	970
73	气管收管器	菲斯拓	菲斯拓 2000	湖南菲斯拓机电有限公司	3	220	660
74	机滤	平原	0184-25	平原滤清器有限公司	20	165	3300
75	空滤	鲸威	JW	清河县甄晖汽车零部件有限公司	10	130	1300
76	防冻液	昆仑	FDY006	中石油润滑油分公司	30	90	2700
77	机油	美孚	5W-30	埃克森美孚中国有限公司	20	220	4400
78	机油	美孚	5W-40	埃克森美孚中国有限公司	20	260	5200
79	齿轮油	美孚	75W-90	埃克森美孚中国有限公司	20	130	2600
80	刹车油	美孚	DOT4	埃克森美孚中国有限公司	20	30	600
81	电胶带	公牛	1*9cm	宁波公牛精密制造有限公司	50	10	500
82	玻璃胶	领轩	领轩 600	江苏领轩化学有限公司	10	8	80
83	扎带	绿林	绿林	上海绿林材料有限公司	50	10	500
84	保险丝	艾斐亿	10-50A	上海艾斐亿电器元件有限公司	30	20	600
85	保险丝	艾斐亿	50-100A	上海艾斐亿电器元件有限公司	30	20	600

86	轮胎	朝阳	245/70R17	中策橡胶制品有限公司	6	880	5280
87	轮胎	朝阳	225/55R17	中策橡胶制品有限公司	6	900	5400
88	轮胎	朝阳	265/60R18	中策橡胶制品有限公司	10	900	9000

消防车维修工具及备品备件清单

1	拆卸水炮专业套装 167 套件	捷科	捷科定制	上海捷科工具有限公司	4	19100	76400
2	泵组维修专业套装 330 套件	捷科	捷科定制	上海捷科工具有限公司	4	20630	82520
3	梅开两用扳手	德力西	德力西 23 件套	德力西电器有限公司	1	100	100
4	活动扳手	捷科	AWS-12	上海捷科工具有限公司	1	105	105
5	气动小扳手	志成	志成 1000	北京志成机电设备有限公司	1	850	850
6	大电镐	巨大	DH1600-40	浙江津灿工贸有限公司	1	840	840
7	小电镐	华丽博普	BP - 8268	广州国优电动工具有限公司	1	360	360
8	中风炮	德力西	DLX-3222	德力西电器有限公司	1	520	520
9	大风炮	德力西	DLX-3263	德力西电器有限公司	1	330	330
10	角磨机	博世	博世 BLT- H1	博世中国电动工具有限公司	1	210	210
11	手电钻	德力西	DLX - 642	德力西电器有限公司	1	147	147
12	线盘	公牛	公牛	公牛电器有限公司	50	36	1800
13	螺旋千斤顶	绍兴好祥	QL-16	绍兴好祥机械设备有限公司	2	260	520

14	液压千斤顶	绍兴好祥	QYK32	绍兴好祥机械设备有限公司	2	280	560
15	液压千斤顶	绍兴好祥	QYK16	绍兴好祥机械设备有限公司	1	190	190
16	管钳	德力西	德力西 18-1	德力西电器有限公司	1	42	42
17	大活动扳手	绿林	24 寸	烟台绿林工具有限公司	1	186	186
18	磁力棒	世达	世达-11	世达工具上海有限公司	1	78	78
19	内六角扳手	长城精工	34811	宁波长城精工实业有限公司	8	132	1056
20	三爪拉马	保联	BB-12	深圳市保联五金有限公司	1	214	214
21	八角锤	宇达	20L	宁波宇达工具有限公司	1	28	28
22	两用快速扳手	绿林	绿林 6-套装	烟台绿林工具有限公司	6	36	216
23	两角拉马	保联	BB-6	深圳市保联五金有限公司	1	205	205
24	内六角扳手	捷科	捷科 PL-C10	上海捷科工具有限公司	2	10	20
25	内六角扳手	捷科	捷科 PL-C10	上海捷科工具有限公司	2	12	24
26	内六角扳手	捷科	捷科 PL-C10	上海捷科工具有限公司	2	13	26
27	内六角扳手	捷科	捷科 PL-C10	上海捷科工具有限公司	2	15	30
28	内六角扳手	捷科	捷科 PL-C10	上海捷科工具有限公司	1	22	22
29	卡簧钳直嘴	捷科	捷科 SR-13A	上海捷科工具有限公司	4	18	72
30	老虎钳平口	捷科	捷科 TP-9	上海捷科工具有限公司	1	43	43
31	锉刀	世达	世达 7 套	世达工具上海有限公司	7	168	1176

32	重型开口扳手	保联	BLKKBS-7	深圳市保联五金有限公司	7	720	5040
33	直流电焊机	瑞凌	瑞凌ARC-250S II	深圳市瑞凌实业有限公司	1	1365	1365
34	尖嘴钳	捷科	捷科MP-5A	上海捷科工具有限公司	1	15	15
35	二氧化碳保护焊	德力西	NBC350	德力西电气有限公司	1	6000	6000
36	气动黄油轮	德力西	BFGB-124	德力西电气有限公司	1	480	480
37	加油机	沃尔范	沃尔范 5L	山东沃尔范电子商务有限公司	1	3120	3120
38	齿轮油加油机	沃尔范	沃尔范 7L	山东沃尔范电子商务有限公司	1	380	380
39	吊带	艾科重工	5-3	艾科重工装备制造有限公司	3	140	420
40	撬杠	易冠	400-500	临沂易冠工具有限公司	2	75	150
41	空压机	万河	KYJ-1990	永康市万河机械设备有限公司	1	16900	16900
42	抽油泵	艾斯达	ASD-3397	永康市艾斯达机械设备有限公司	1	250	250
43	套筒	捷科	捷科SK3/4-36	上海捷科工具有限公司	1	19	19
44	套筒	捷科	捷科SK3/4-36	上海捷科工具有限公司	1	14	14
45	套筒	捷科	捷科SK3/4-36	上海捷科工具有限公司	1	14	14
46	套筒	捷科	捷科SKT1/2-T52	上海捷科工具有限公司	1	42	42
47	套筒	捷科	捷科SKT1/2-T52	上海捷科工具有限公司	1	38	38
48	套筒	捷科	捷科SK3/4-36	上海捷科工具有限公司	1	17	17

49	套筒	捷科	捷科 SK3/4-36	上海捷科工具有限公司	1	18	18
50	切割机	博世	博世 TCO 2000	博世中国电动工具有限公司	1	2800	2800
51	导链	葫芦王	HSZ- 2	山东鲁起重工机械有限公司	1	378	378
52	电镐	华丽博普	BP-8260	广州国优电动工具有限公司	1	450	450
53	套筒	德力西	16-50	德力西电器有限公司	1	650	650
54	六角旋具头	绿林	绿林套装	烟台绿林工具有限公司	3	50	150
55	两用扳手(开口 + 梅花)	德力西	23-1	德力西电器有限公司	9	270	2430
56	风动接杆	希孟	T20479	宁波希孟五金工具有限公司	1	206	206
57	台虎钳	美科	10 寸	临沂市河东区美科工具有限公司	1	1200	1200
58	超声波探伤仪	美泰	MUT520B	北京美泰科仪有限公司	1	14900	14900
59	电动剪扩钳	慧安	BPF22-BC3 80	上海慧安消防设备有限公司	1	32550	32550
60	齿轮油	三一重工	80W-90	三一集团有限公司	8	190	1520
61	航空级液压油	中联	46#	中石油润滑油分公司	20	1600	32000
62	尿素	昆仑之星	AUS32	中石油润滑油分公司	30	70	2100
63	吸油过滤器	三一重工	GLQ008154 886	三一集团有限公司	2	370	740
64	回油过滤器	三一重工	151503000 46	三一集团有限公司	4	85	340
65	液压滤芯	三一重工	584848544 A	三一集团有限公司	2	75	150
66	机油滤芯	三一重工	49418481	三一集团有限公司	4	140	560

67	油水分离器	三一重工	66548421	三一集团有限公司	2	55	110
68	柴油滤芯	三一重工	5588148	三一集团有限公司	2	180	360
69	发动机机油	道依茨	15W-40	湖南道依茨	6	95	570
70	燃油滤清器滤芯	潍柴	C7HG7	潍柴动力股份有限公司	2	430	860
71	空气滤芯	潍柴	855B	潍柴动力股份有限公司	2	510	1020
72	油水分离器	潍柴	4891849	潍柴动力股份有限公司	2	76	152
73	机油滤清器滤芯	潍柴	566B	潍柴动力股份有限公司	2	100	200
74	柴油机油	道依茨	20W-50	湖南道依茨	6	380	2280
75	柴油机油	道依茨	20W-50	湖南道依茨	6	390	2340
76	专用轮胎	前进	385/65R22.5	贵州轮胎股份有限公司	4	1450	5800
77	专用轮胎	前进	12R22.5	贵州轮胎股份有限公司	4	1320	5280
78	专用轮胎	前进	315/80R22.5	贵州轮胎股份有限公司	4	1320	5280
79	专用轮胎	双星	295/60R22.5	青岛双星轮胎工业有限公司	4	1320	5280
80	专用轮胎	双星	12.00R20	青岛双星轮胎工业有限公司	4	1320	5280

(九) 关于符合本国产品标准的声明函

本公司（单位）郑重声明，根据《国务院办公厅关于在政府采购中实施本国产品标准及相关政策的通知》（国办发〔2025〕34号）的规定，本公司（单位）提供的以下产品属于本国产品。具体情况如下：

1. （七抽工具车组套 430 套装 型号：RC-430S）¹，生产厂为（上海捷科工具有限公司）²，厂址为（上海松江区九亭镇）。（产品名称 1）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）³。（产品名称 1）的（关键组件）⁴在中国境内生产。（产品名称 1）的（关键工序）⁵在中国境内完成。
2. （吊架（核心产品） 型号：2TGDD），生产厂为（保定市恒丰起重机制造有限公司），厂址为（河北省保定市清苑区东闾乡东闾村）。（产品名称 2）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（产品名称 2）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 2）的（关键工序）在中国境内完成。
3. （举升机平衡架 型号：PT150Z），生产厂为（睿成控股有限公司），厂址为（安徽省合肥市包河区望江东路 12 号汇鑫大厦 A 座 17 楼整层）。（产品名称 3）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（产品名称 3）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 3）的（关键工序）在中国境内完成。
4. （标准双缸托架 型号：CY-018），生产厂为（山西汇鼎福金属制品有限公司），厂址为（山西省临汾市侯马市晋都路金钻国际三楼 30 号）。（产品名称 4）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（产品名称 4）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 4）的（关键工序）在中国境内完成。
5. （移动工具车 型号：RHX-0267），生产厂为（洛阳尼克有限公司），厂址为（河南省洛阳市洛龙区开元大道 210 号建业智慧港 707-01 号）。（产品名称 5）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（产品名称 5）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称 5）的（关键工序）在中国境内完成。
6. （双泵低位卧式千斤 型号：海力达 3T），生产厂为（海力达汽车科技有限公司），厂址为（常熟市东南街道香园路 70 号）。（产品名称 6）的中国境内生产的组件成本占比 \geq （规定比例）。（产品名称 6）的（关键组件）在中国境内生产。（产品名称

6) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

7. (小型风炮 型号: DLX-ALW3270), 生产厂为(德力西电器有限公司), 厂址为(浙江省乐清市柳市镇站东路 155 号)。(产品名称 7)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 7)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 7)的(关键工序)在中国境内完成。

8. (锂电扳手 型号: 绿超人 1000N.m), 生产厂为(江苏之上机电有限公司), 厂址为(启东市吕四港镇天汾镇居委会(南通欧的旺机电有限公司内))。(产品名称 8)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 8)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 8)的(关键工序)在中国境内完成。

9. (扁撬棍 型号: 易冠 28), 生产厂为(临沂易冠工具有限公司), 厂址为(山东省临沂市沂河新区凤凰岭街道董家庄村 211 号 8 室)。(产品名称 9)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 9)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 9)的(关键工序)在中国境内完成。

10. (多功能万用表 型号: 多一 2201C), 生产厂为(广州市多一电子有限公司), 厂址为(广州市番禺区南村镇马庄工业街 27 号 1 栋 301 房)。(产品名称 10)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 10)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 10)的(关键工序)在中国境内完成。

11. (绿测电笔试灯 型号: 世达 62601), 生产厂为(上海世达工具有限公司), 厂址为(中国(上海)自由贸易试验区富特北路 399 号 3 号楼五层 508 部位)。(产品名称 11)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 11)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 11)的(关键工序)在中国境内完成。

12. (充电工作灯 型号: 铁朗 300-1), 生产厂为(余姚煜昌电器有限公司), 厂址为(浙江省余姚市泗门镇同济路北段 18 号)。(产品名称 12)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 12)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 12)的(关键工序)在中国境内完成。

13. (废机油接油机 型号: 恒格 HTJ-70L), 生产厂为(泊头市恒格机械设备), 厂址为(泊头市栗萍机械设备厂)。(产品名称 13)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 13)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 13)

的(关键工序)在中国境内完成。

14. (废油盆 型号: 众邦达 TZ-01), 生产厂为(西安众邦达金属材料有限公司), 厂址为(陕西省西安市国际港务区华南城五金交易市场 E2 区 16 街 5 栋 6 号)。(产品名称 14) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 14) 的(关键组件) 在中国境内生产。(产品名称 14) 的(关键工序) 在中国境内完成。

15. (废油盆 型号: 众邦达 TZ-01), 生产厂为(西安众邦达金属材料有限公司), 厂址为(陕西省西安市国际港务区华南城五金交易市场 E2 区 16 街 5 栋 6 号)。(产品名称 15) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 15) 的(关键组件) 在中国境内生产。(产品名称 15) 的(关键工序) 在中国境内完成。

16. (~~勾车线~~ 型号: 过江龙), 生产厂为(上海起航电线电缆有限公司), 厂址为(上海市松江区九亭镇久富路 258 号 B 区)。(产品名称 16) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 16) 的(关键组件) 在中国境内生产。(产品名称 16) 的(关键工序) 在中国境内完成。

17. (解码器 型号: X-431 5.0), 生产厂为(深圳市元征科技股份有限公司), 厂址为(深圳市龙岗区坂田街道)。(产品名称 17) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 17) 的(关键组件) 在中国境内生产。(产品名称 17) 的(关键工序) 在中国境内完成。

18. (示波器 型号: 胜利 VC152S), 生产厂为(淄博胜利仪表有限公司), 厂址为(山东省淄博市淄川区太河镇淄河村)。(产品名称 18) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 18) 的(关键组件) 在中国境内生产。(产品名称 18) 的(关键工序) 在中国境内完成。

19. (内窥镜 型号: 马赛德斯 010-4), 生产厂为(马赛工具(广东)有限公司), 厂址为(佛山市南海区大沥镇盐步沙涌大道 6 号首层之二)。(产品名称 19) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 19) 的(关键组件) 在中国境内生产。(产品名称 19) 的(关键工序) 在中国境内完成。

20. (氟表 型号: 8010-3), 生产厂为(浙江沃泰仪表制造有限公司), 厂址为(浙江省杭州市萧山区义桥镇联三村杭州萧山(中国)五金机械科技创新园二期 A118)。(产品名称 20) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 20)

的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 20)的(关键工序)在中国境内完成。

21. (缸压表 型号: 沃尔范), 生产厂为(山东沃尔范电子商务有限公司), 厂址为(山东省临沂市沂河新区凤凰岭街道办事处李公庄工业园 786 号)。(产品名称 21)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 21)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 21)的(关键工序)在中国境内完成。

22. (燃油压力表 型号: KT-6143), 生产厂为(安徽坤泰五金工具有限公司), 厂址为(安徽省宣城市郎溪县经济开发区金牛中路)。(产品名称 22)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 22)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 22)的(关键工序)在中国境内完成。

23. (多头机油压力表 型号: TU-113), 生产厂为(安徽坤泰五金工具有限公司), 厂址为(安徽省宣城市郎溪县经济开发区金牛中路)。(产品名称 23)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 23)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 23)的(关键工序)在中国境内完成。

24. (变速箱换油机 型号: 泰驰), 生产厂为(合肥泰驰环保科技有限公司), 厂址为(安徽省合肥市包河区骆岗街道(包河经开区)兰州路 88 号青网科技园 D 栋 402 室)。(产品名称 24)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 24)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 24)的(关键工序)在中国境内完成。

25. (齿轮油加注机 型号: 沃尔范 8L), 生产厂为(山东沃尔范电子商务有限公司), 厂址为(山东省临沂市沂河新区凤凰岭街道办事处李公庄工业园 786 号)。(产品名称 25)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 25)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 25)的(关键工序)在中国境内完成。

26. (刹车油机 型号: 志城 311), 生产厂为(北京志成机电设备有限公司), 厂址为(北京市西城区平原里 21 号楼 8 层 A902 室)。(产品名称 26)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 26)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 26)的(关键工序)在中国境内完成。

27. (刹车分泵工具双泵 型号: TANKSTORM-35), 生产厂为(苏州市金耐力五金工具有限公司), 厂址为(常熟市沙家浜镇昆承湖东路 12 号)。(产品名称 27)

的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 27)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 27)的(关键工序)在中国境内完成。

28. (空调可视清洗机 型号: H391B), 生产厂为(合肥泰驰环保科技有限公司), 厂址为(安徽省合肥市包河区骆岗街道(包河经开区)兰州路 88 号青网科技园 D 栋 402 室)。(产品名称 28)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 28)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 28)的(关键工序)在中国境内完成。

29. (真空泵 型号: FY-1C-N), 生产厂为(浙江飞跃机电有限公司), 厂址为(浙江省台州市温岭市东部新区第三街 5 号)。(产品名称 29)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 29)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 29)的(关键工序)在中国境内完成。

30. (胎压表 型号: 世达 98103), 生产厂为(世达工具(上海)有限公司), 厂址为(上海自由贸易区)。(产品名称 30)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 30)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 30)的(关键工序)在中国境内完成。

31. (十字轮胎扳手 型号: 捷科 ST6), 生产厂为(上海捷科工具有限公司), 厂址为(上海市松江区九亭镇九泾路 959 号 1 幢 113 室)。(产品名称 31)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 31)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 31)的(关键工序)在中国境内完成。

32. (可调式扭力扳手 型号: 志成), 生产厂为(北京志成材料有限公司), 厂址为(北京市房山区辰光东路 16 号院 11 号楼 1108)。(产品名称 32)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 32)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 32)的(关键工序)在中国境内完成。

33. (发动机变速箱平台车 型号: 沪工 HG200A), 生产厂为(上海沪工汽车电器有限公司), 厂址为(上海市嘉定区安亭镇谢春路 1288 号)。(产品名称 33)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 33)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 33)的(关键工序)在中国境内完成。

34. (指针式扭力扳手 型号: TQWN3), 生产厂为(上海捷科工具有限公司), 厂

址为(上海市松江区九亭镇九泾路959号1幢113室)。(产品名称34)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称34)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称34)的(关键工序)在中国境内完成。

35.(空调清洗机大 型号: H39IB-H295D), 生产厂为(合肥泰驰环保科技有限公司), 厂址为(安徽省合肥市包河区骆岗街道(包河经开区)兰州路88号青网科技园D栋402室)。(产品名称35)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称35)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称35)的(关键工序)在中国境内完成。

36.(化清剂 型号: 三和), 生产厂为(广东三和化工科技有限公司), 厂址为(中山市黄圃镇大岑工业区)。(产品名称36)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称36)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称36)的(关键工序)在中国境内完成。

37.(密封胶 型号: 三和), 生产厂为(广东三和化工科技有限公司), 厂址为(中山市黄圃镇大岑工业区)。(产品名称37)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称37)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称37)的(关键工序)在中国境内完成。

38.(空调冷媒加注机 型号: 巨犀LG-300S), 生产厂为(珠海巨犀空调有限公司), 厂址为(珠海市前山翠珠工业区27栋6楼)。(产品名称38)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称38)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称38)的(关键工序)在中国境内完成。

39.(空调压力表 型号: 捷睿斯), 生产厂为(浙江沃泰仪表制造有限公司), 厂址为(浙江)。(产品名称39)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称39)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称39)的(关键工序)在中国境内完成。

40.(防尘防毒面罩 型号: 540010M), 生产厂为(霍尼韦尔(中国)投资有限公司), 厂址为(上海自贸区)。(产品名称40)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称40)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称40)的(关键工序)在中国境内完成。

41. (防尘护目镜 型号: YF0104), 生产厂为(世达工具(上海)有限公司), 厂址为(上海自贸区)。 (产品名称 41) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。 (产品名称 41) 的(关键组件)在中国境内生产。 (产品名称 41) 的(关键工序)在中国境内完成。

42 (防震耳塞 型号: 312-1250), 生产厂为(3M 中国有限公司), 厂址为(上海市田林路)。 (产品名称 42) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。 (产品名称 42) 的(关键组件)在中国境内生产。 (产品名称 42) 的(关键工序)在中国境内完成

43. (防滑手套 型号: CGL-CR), 生产厂为(3M 中国有限公司), 厂址为(上海市田林路)。 (产品名称 43) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。 (产品名称 43) 的(关键组件)在中国境内生产。 (产品名称 43) 的(关键工序)在中国境内完成。

44. (防化手套 型号: 兰浪 01), 生产厂为(上海兰浪安防科技有限公司), 厂址为(上海市长宁区紫云路 421 号 T1-2302 室)。 (产品名称 44) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。 (产品名称 44) 的(关键组件)在中国境内生产。 (产品名称 44) 的(关键工序)在中国境内完成。

45. (防砸鞋 型号: 森诺克), 生产厂为(青岛森诺克劳保用品有限公司), 厂址为(山东省青岛市胶州市三里河街道办事处福州南路 97 号胶州宝龙城市广场小区 17 号楼 1001 室)。 (产品名称 45) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。 (产品名称 45) 的(关键组件)在中国境内生产。 (产品名称 45) 的(关键工序)在中国境内完成。

46. (防护服 型号: 4530), 生产厂为(3M 中国有限公司), 厂址为(上海市田林路)。 (产品名称 46) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。 (产品名称 46) 的(关键组件)在中国境内生产。 (产品名称 46) 的(关键工序)在中国境内完成。

47. (小号大力钳 型号: LGP-5), 生产厂为(上海捷科工具有限公司), 厂址为(上海市松江区九亭镇九泾路 959 号 1 幢 113 室)。 (产品名称 47) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。 (产品名称 47) 的(关键组件)在中国境内生产。

(产品名称 47)的(关键工序)在中国境内完成。

48. (中号大力钳 型号: LGP-6), 生产厂为(上海捷科工具有限公司), 厂址为(上海市松江区九亭镇九泾路 959 号 1 幢 113 室)。(产品名称 48)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 48)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 48)的(关键工序)在中国境内完成。

49. (大号大力钳 型号: LGP-7), 生产厂为(上海捷科工具有限公司), 厂址为(上海市松江区九亭镇九泾路 959 号 1 幢 113 室)。(产品名称 49)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 49)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 49)的(关键工序)在中国境内完成。

50. (手持式高压底漆喷漆枪 型号: D02), 生产厂为(德力西电器有限公司), 厂址为(浙江省乐清市柳市镇站东路 155 号)。(产品名称 50)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 50)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 50)的(关键工序)在中国境内完成。

51. (手持式高压色漆喷漆枪 型号: D03), 生产厂为(德力西电器有限公司), 厂址为(浙江省乐清市柳市镇站东路 155 号)。(产品名称 51)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 51)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 51)的(关键工序)在中国境内完成。

52. (手持式高压清漆喷漆枪 型号: D04), 生产厂为(德力西电器有限公司), 厂址为(浙江省乐清市柳市镇站东路 155 号)。(产品名称 52)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 52)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 52)的(关键工序)在中国境内完成。

53. (移动式汽车烤漆灯 型号: DD300W), 生产厂为(德力西电器有限公司), 厂址为(浙江省乐清市柳市镇站东路 155 号)。(产品名称 53)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 53)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 53)的(关键工序)在中国境内完成。

54. (干磨机 型号: GM-Q3), 生产厂为(青岛元威科电智能科技有限公司), 厂址为(山东省青岛市市北区舞阳路 7 号 9 号楼 1709 户)。(产品名称 54)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 54)的(关键组件)在中国境

内生产。(产品名称 54)的(关键工序)在中国境内完成。

55. (热风枪 型号: 志成 5001), 生产厂为(北京志成工具有限公司), 厂址为(北京市通州区聚富苑民族工业区 2 路 2 号)。(产品名称 55)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 55)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 55)的(关键工序)在中国境内完成。

56. (抛光机 型号: 志成 150), 生产厂为(北京志成工具有限公司), 厂址为(北京市通州区聚富苑民族工业区 2 路 2 号)。(产品名称 56)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 56)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 56)的(关键工序)在中国境内完成。

57. (热熔胶枪 型号: RRJQ01), 生产厂为(牧田中国有限公司), 厂址为(江苏省昆山经济技术开发区黄浦江中路 1388 号)。(产品名称 57)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 57)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 57)的(关键工序)在中国境内完成。

58. (钣金整形机 型号: WB12800), 生产厂为(青州万邦电器有限公司), 厂址为(山东省潍坊市青州市青州经济开发区玲珑山北路 7888 号)。(产品名称 58)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 58)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 58)的(关键工序)在中国境内完成。

59. (钣金手锤组合套 型号: 绿林 001), 生产厂为(烟台绿林工具有限公司), 厂址为(中国(山东)自由贸易试验区烟台片区广州路与深圳大街交叉口韶关路 2 号)。(产品名称 59)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 59)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 59)的(关键工序)在中国境内完成。

60. (磁力吸棒 型号: 世达-11), 生产厂为(世达工具(上海)有限公司), 厂址为(上海自由贸易区)。(产品名称 60)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 60)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 60)的(关键工序)在中国境内完成。

61. (翘板起子 型号: NOCKK-02), 生产厂为(泰威汽保设备有限公司), 厂址为(合肥)。(产品名称 61)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 61)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 61)的(关键工序)在中

国境内完成。

62. (塑料焊枪 型号: DZLAS), 生产厂为(义乌鹏龙电瓷电器厂), 厂址为(义乌市稠城镇丁店 4 号)。(产品名称 62)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 62)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 62)的(关键工序)在中国境内完成。

63. (滤芯扳手 型号: 绿林 31 件套), 生产厂为(烟台绿林工具有限公司), 厂址为(中国(山东)自由贸易试验区烟台片区广州路与深圳大街交叉口韶关路 2 号)。(产品名称 63)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 63)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 63)的(关键工序)在中国境内完成。

64. (避震弹簧压缩机 型号: TY-18), 生产厂为(阁澜仕工具有限公司), 厂址为(河北省石家庄市元氏县殷村镇褚庄村南)。(产品名称 64)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 64)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 64)的(关键工序)在中国境内完成。

65. (火花塞专用工具 型号: 火花专用套杆), 生产厂为(山东左卡五金工具有限公司), 厂址为(山东临沂河东区)。(产品名称 65)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 65)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 65)的(关键工序)在中国境内完成。

66. (活塞安装工具 型号: 97501), 生产厂为(世达工具(上海)有限公司), 厂址为(上海自由贸易区)。(产品名称 66)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 66)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 66)的(关键工序)在中国境内完成。

67. (免排防冻液加注枪 型号: KT6153), 生产厂为(安徽坤泰五金工具有限公司), 厂址为(安徽省宣城市郎溪县经济开发区金牛中路)。(产品名称 67)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 67)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 67)的(关键工序)在中国境内完成。

68. (防冻液检测仪 型号: DLX-ART), 生产厂为(德力西电器有限公司), 厂址为(浙江省乐清市柳市镇站东路 155 号)。(产品名称 68)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 68)的(关键组件)在中国境内生产。(产

品名称 68) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

69. (刹车油检测仪 型号: 德力西 BLT-H3), 生产厂为(德力西电器有限公司), 厂址为(浙江省乐清市柳市镇站东路 155 号)。(产品名称 69) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 69) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(产品名称 69) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

70. (吹尘枪 型号: 606-1), 生产厂为(南邦科技有限公司), 厂址为(浙江省乐清市虹桥镇信岙村)。(产品名称 70) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 70) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(产品名称 70) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

71. (发动机油污吹洗枪 型号: TC990), 生产厂为(丽水众拓工具制造有限公司), 厂址为(浙江省丽水市缙云县三溪乡三溪源村西应 37 号)。(产品名称 71) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 71) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(产品名称 71) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

72. (变速箱维修套装 型号: 卡西洛维修套装), 生产厂为(瑞安市凯祥汽车零部件有限公司), 厂址为(浙江省温州市瑞安市塘下镇鲍田东洲村标准厂房第二幢)。(产品名称 72) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 72) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(产品名称 72) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

73. (气管收管器 型号: 菲斯拓 2000), 生产厂为(湖南菲斯拓机电有限公司), 厂址为(株洲市石峰区建设北路 110 号五金机电国际装饰商城 11 栋 119 号)。(产品名称 73) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 73) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(产品名称 73) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

74. (机滤 型号: 0184-25), 生产厂为(平原滤清器有限公司), 厂址为(新乡市高新技术开发区东杨村一号)。(产品名称 74) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 74) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(产品名称 74) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

75. (空滤 型号: JW), 生产厂为(清河县甄晖汽车零部件有限公司), 厂址为(河北省邢台市清河县三羊街北侧)。(产品名称 75) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 75) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(产品名称 75)

的(关键工序)在中国境内完成。

76. (防冻液 型号: FDY006), 生产厂为(中石油润滑油分公司), 厂址为(北京市朝阳区太阳宫金星园 8 号楼 A 座 17 层)。(产品名称 76)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 76)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 76)的(关键工序)在中国境内完成。

77. (机油 型号: 5W-30), 生产厂为(埃克森美孚中国有限公司), 厂址为(上海市徐汇区天钥桥路 30 号)。(产品名称 77)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 77)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 77)的(关键工序)在中国境内完成。

78. (机油 型号: 5W-40), 生产厂为(埃克森美孚中国有限公司), 厂址为(上海市徐汇区天钥桥路 30 号)。(产品名称 78)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 78)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 78)的(关键工序)在中国境内完成。

79. (齿轮油 型号: 75W-90), 生产厂为(埃克森美孚中国有限公司), 厂址为(上海市徐汇区天钥桥路 30 号)。(产品名称 79)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 79)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 79)的(关键工序)在中国境内完成。

80. (刹车油 型号: DOT4), 生产厂为(埃克森美孚中国有限公司), 厂址为(上海市徐汇区天钥桥路 30 号)。(产品名称 80)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 80)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 80)的(关键工序)在中国境内完成。

81. (电胶带 型号: 1*9cm), 生产厂为(宁波公牛精密制造有限公司), 厂址为(浙江省慈溪市观海卫镇工业园西区观附南路 258 号)。(产品名称 81)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 81)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 81)的(关键工序)在中国境内完成。

82. (玻璃胶 型号: 领轩 600), 生产厂为(江苏领轩化学有限公司), 厂址为(中国(江苏)自由贸易试验区连云港片区经济技术开发区综合保税区综合楼 417-A3705 号)。(产品名称 82)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名

称 82) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(产品名称 82) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

83. (扎带 型号: 绿林), 生产厂为 (上海绿林材料有限公司), 厂址为 (上海市奉贤区胡桥镇新工业区)。(产品名称 83) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 83) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(产品名称 83) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

84. (保险丝 型号: 10-50A), 生产厂为 (上海艾斐亿电器元件有限公司), 厂址为 (上海市闵行经济技术开发区绿春路 269 号)。(产品名称 2) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 84) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(产品名称 2) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

85. (保险丝 型号: 50-100A), 生产厂为 (上海艾斐亿电器元件有限公司), 厂址为 (上海市闵行经济技术开发区绿春路 269 号)。(产品名称 85) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 85) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(产品名称 85) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

86. (轮胎 型号: 245/70R17), 生产厂为 (中策橡胶制品有限公司), 厂址为 (浙江省杭州市钱塘区 1 号大街 1 号)。(产品名称 86) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 86) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(产品名称 86) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

87. (轮胎 型号: 225/55R17), 生产厂为 (中策橡胶制品有限公司), 厂址为 (浙江省杭州市钱塘区 1 号大街 1 号)。(产品名称 87) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 87) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(产品名称 87) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

88. (轮胎 型号: 265/60R18), 生产厂为 (中策橡胶制品有限公司), 厂址为 (浙江省杭州市钱塘区 1 号大街 1 号)。(产品名称 88) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 88) 的 (关键组件) 在中国境内生产。(产品名称 88) 的 (关键工序) 在中国境内完成。

89. (拆卸水炮专业套装 167 套件 型号: 捷科定制), 生产厂为 (上海捷科工具有限公司), 厂址为 (上海市松江区九亭镇九泾路 959 号 1 幢 113 室)。(产品名称

89) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 89) 的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 89) 的(关键工序)在中国境内完成。

90. (泵组维修专业套装 330 套件型号: 捷科定制), 生产厂为(上海捷科工具有限公司), 厂址为(上海市松江区九亭镇九泾路 959 号 1 幢 113 室)。(产品名称 90) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 90) 的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 90) 的(关键工序)在中国境内完成。

91. (梅开两用扳手型号: 德力西 23 件套), 生产厂为(德力西电器有限公司), 厂址为(浙江省乐清市柳市镇站东路 155 号)。(产品名称 91) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 91) 的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 91) 的(关键工序)在中国境内完成。

92. (活动扳手 型号: AWS-12), 生产厂为(上海捷科工具有限公司), 厂址为(上海市松江区九亭镇九泾路 959 号 1 幢 113 室)。(产品名称 92) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 92) 的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 92) 的(关键工序)在中国境内完成。

93. (气动小扳手 型号: 志成 1000), 生产厂为(北京志成机电设备有限公司), 厂址为(北京市通州区聚富苑民族工业区 2 路 2 号)。(产品名称 93) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 93) 的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 93) 的(关键工序)在中国境内完成。

94. (大电镐 型号: DH1600-40), 生产厂为(浙江津灿工贸有限公司), 厂址为(浙江省丽水市缙云县浙江丽缙五金科技产业园苍山区块)。(产品名称 94) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 94) 的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 94) 的(关键工序)在中国境内完成。

95. (小电镐 型号: BP - 826), 生产厂为(广州国优电动工具有限公司), 厂址为(广州市天河区荔苑路 18 号 AB 栋(部位: A 栋 3125))。(产品名称 95) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 95) 的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 95) 的(关键工序)在中国境内完成。

96. (中风炮 型号: DLX-3222), 生产厂为(德力西电器有限公司), 厂址为(浙江省乐清市柳市镇站东路 155 号)。(产品名称 96) 的中国境内生产的组件成本占比

≥(规定比例)。(产品名称 96)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 96)的(关键工序)在中国境内完成。

97. (大风炮 型号: DLX-3263), 生产厂为(德力西电器有限公司), 厂址为(浙江省乐清市柳市镇站东路 155 号)。(产品名称 97)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 97)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 97)的(关键工序)在中国境内完成。

98. (角磨机 型号: 博世 BLT- H1), 生产厂为(博世中国电动工具有限公司), 厂址为(浙江省杭州市滨江区长河街道滨康路 567 号)。(产品名称 98)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 98)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 98)的(关键工序)在中国境内完成。

99. (手电钻 型号: DLX - 64), 生产厂为(德力西电器有限公司), 厂址为(浙江省乐清市柳市镇站东路 155 号)。(产品名称 99)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 99)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 99)的(关键工序)在中国境内完成。

100. (线盘 型号: 公牛), 生产厂为(公牛电器有限公司), 厂址为(浙江省慈溪市龙山镇慈东滨海区)。(产品名称 100)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 100)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 100)的(关键工序)在中国境内完成。

101. (螺旋千斤顶 型号: QL-16), 生产厂为(绍兴好祥机械设备有限公司), 厂址为(浙江省绍兴市嵊州市仙岩镇西鲍村 88 号)。(产品名称 101)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 101)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 101)的(关键工序)在中国境内完成。

102. (液压千斤顶 型号: QYK32), 生产厂为(绍兴好祥机械设备有限公司), 厂址为(浙江省绍兴市嵊州市仙岩镇西鲍村 88 号)。(产品名称 102)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 102)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 102)的(关键工序)在中国境内完成。

103. (液压千斤顶 型号: QYK16), 生产厂为(绍兴好祥机械设备有限公司), 厂址为(浙江省绍兴市嵊州市仙岩镇西鲍村 88 号)。(产品名称 103)的中国境内生

产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 103)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 103)的(关键工序)在中国境内完成。

104. (管钳 型号: 德力西 18-1), 生产厂为(德力西电器有限公司), 厂址为(浙江省乐清市柳市镇站东路 155 号)。(产品名称 104)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 104)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 104)的(关键工序)在中国境内完成。

105. (大活动扳手 型号: 24 寸), 生产厂为(烟台绿林工具有限公司), 厂址为(山东烟台自由贸易试验区广州路 2 号)。(产品名称 105)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 105)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 105)的(关键工序)在中国境内完成。

106. (磁力棒 型号: 世达-11), 生产厂为(世达工具上海有限公司), 厂址为(中国(上海)自由贸易试验区富特北路 399 号 3 号楼五层 508 部位)。(产品名称 106)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 106)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 106)的(关键工序)在中国境内完成。

107. (内六角扳手 型号: 34811), 生产厂为(宁波长城精工实业有限公司), 厂址为(浙江省余姚市阳明科技工业园区江丰路 1 号)。(产品名称 107)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 107)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 107)的(关键工序)在中国境内完成。

108. (三爪拉马 型号: BB-12), 生产厂为(深圳市保联五金有限公司), 厂址为(深圳市宝安区西乡街道共乐社区共和工业路 35 号 310)。(产品名称 108)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 108)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 108)的(关键工序)在中国境内完成。

109. (八角锤 型号: 20L), 生产厂为(宁波宇达工具有限公司), 厂址为(浙江省宁波市奉化区莼湖街道经济开发区滨海新区滨汐路 288 号 1 棟)。(产品名称 109)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 109)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 109)的(关键工序)在中国境内完成。

110. (两用快速扳手 型号: 绿林 6-套装), 生产厂为(烟台绿林工具有限公司), 厂址为(山东烟台自由贸易试验区广州路 2 号)。(产品名称 110)的中国境内生产的组

件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 110)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 110)的(关键工序)在中国境内完成。

111. (两角拉马 型号: BB-6), 生产厂为(深圳市保联五金有限公司), 厂址为(深圳市宝安区西乡街道共乐社区共和工业路 35 号 310)。(产品名称 111)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 111)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 111)的(关键工序)在中国境内完成。

112. (内六角扳手 型号: 捷科 PL- C10), 生产厂为(上海捷科工具有限公司), 厂址为(上海市松江区九亭镇九泾路 959 号 1 幢 113 室)。(产品名称 112)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 112)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 112)的(关键工序)在中国境内完成。

113. (内六角扳手 型号: 捷科 PL- C10), 生产厂为(上海捷科工具有限公司), 厂址为(上海市松江区九亭镇九泾路 959 号 1 幢 113 室)。(产品名称 113)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 113)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 113)的(关键工序)在中国境内完成。

114. (内六角扳手 型号: 捷科 PL- C10), 生产厂为(上海捷科工具有限公司), 厂址为(上海市松江区九亭镇九泾路 959 号 1 幢 113 室)。(产品名称 114)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 114)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 114)的(关键工序)在中国境内完成。

115. (内六角扳手 型号: 捷科 PL- C10), 生产厂为(上海捷科工具有限公司), 厂址为(上海市松江区九亭镇九泾路 959 号 1 幢 113 室)。(产品名称 115)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 115)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 115)的(关键工序)在中国境内完成。

116. (内六角扳手 型号: 捷科 PL- C10), 生产厂为(上海捷科工具有限公司), 厂址为(上海市松江区九亭镇九泾路 959 号 1 幢 113 室)。(产品名称 116)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 116)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 116)的(关键工序)在中国境内完成。

117. (卡簧钳直嘴 型号: 捷科 SR- 13A), 生产厂为(上海捷科工具有限公司), 厂址为(上海市松江区九亭镇九泾路 959 号 1 幢 113 室)。(产品名称 117)的中国

境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 117)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 117)的(关键工序)在中国境内完成。

118. (老虎钳平口 型号: 捷科 TP-9), 生产厂为(上海捷科工具有限公司), 厂址为(上海市松江区九亭镇九泾路 959 号 1 幢 113 室)。(产品名称 118)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 118)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 118)的(关键工序)在中国境内完成。

119. (锉刀 型号: 世达 7 套), 生产厂为(世达工具上海有限公司), 厂址为(中国(上海)自由贸易试验区富特北路 399 号 3 号楼五层 508 部位)。(产品名称 119)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 119)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 119)的(关键工序)在中国境内完成。

120. (重型开口扳手 型号: BLKKBS-7), 生产厂为(深圳市保联五金有限公司), 厂址为(深圳市宝安区西乡街道共乐社区共和工业路 35 号 310)。(产品名称 120)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 120)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 120)的(关键工序)在中国境内完成。

121. (直流电焊机 型号: 瑞凌 ARC-250SII), 生产厂为(深圳市瑞凌实业有限公司), 厂址为(深圳市宝安区沙井街道步涌同富裕工业园 A-6 区西 1 栋三楼 B 区)。(产品名称 121)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 121)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 121)的(关键工序)在中国境内完成。

122. (尖嘴钳 型号: 捷科 MP-5A), 生产厂为(上海捷科工具有限公司), 厂址为(上海市松江区九亭镇九泾路 959 号 1 幢 113 室)。(产品名称 122)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 122)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 122)的(关键工序)在中国境内完成。

123. (二氧化碳保护焊 型号: NBC350), 生产厂为(德力西电气有限公司), 厂址为(浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区)。(产品名称 123)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 123)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 123)的(关键工序)在中国境内完成。

124. (气动黄油枪 型号: BFGB-124), 生产厂为(德力西电气有限公司), 厂址为(浙江省乐清市柳市镇德力西高科技工业园区)。(产品名称 124)的中国境内生

产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 124)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 124)的(关键工序)在中国境内完成。

125. (加油机 型号: 沃尔范 5L), 生产厂为(山东沃尔范电子商务有限公司), 厂址为(山东省临沂市沂河新区凤凰岭街道办事处李公庄工业园 786 号)。(产品名称 125)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 125)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 125)的(关键工序)在中国境内完成。

126. (齿轮油加油机 型号: 沃尔范 5L), 生产厂为(山东沃尔范电子商务有限公司), 厂址为(山东省临沂市沂河新区凤凰岭街道办事处李公庄工业园 786 号)。(产品名称 126)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 126)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 126)的(关键工序)在中国境内完成。

127. (吊带 型号: 5-3), 生产厂为(艾科重工装备制造有限公司), 厂址为(徐州经济技术开发区金桥路 11 号)。(产品名称 127)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 127)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 127)的(关键工序)在中国境内完成。

128. (撬杠 型号: 400-500), 生产厂为(临沂易冠工具有限公司), 厂址为(山东省临沂市沂河新区凤凰岭街道董家庄村 211 号 8 室)。(产品名称 128)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 128)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 128)的(关键工序)在中国境内完成。

129. (空压机 型号: KYJ-1990), 生产厂为(永康市万河机械设备有限公司), 厂址为(新北区黄河东路 88 号 6 幢-15 号)。(产品名称 129)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 129)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 129)的(关键工序)在中国境内完成。

130. (抽油泵 型号: ASD-3397), 生产厂为(永康市艾斯达机械设备有限公司), 厂址为(重庆市两江新区龙兴镇龙驿大道 16 号 3-18)。(产品名称 130)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 130)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 130)的(关键工序)在中国境内完成。

131. (套筒 型号: 捷科 SK3/4-36), 生产厂为(上海捷科工具有限公司), 厂址为(上海市松江区九亭镇九泾路 959 号 1 幢 113 室)。(产品名称 131)的中国境内

生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 131)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 131)的(关键工序)在中国境内完成。

132. (套筒 型号: 捷科 SK3/4-36), 生产厂为(上海捷科工具有限公司), 厂址为(上海市松江区九亭镇九泾路 959 号 1 幢 113 室)。(产品名称 132)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 132)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 132)的(关键工序)在中国境内完成。

133. (套筒 型号: 捷科 SK3/4-36), 生产厂为(上海捷科工具有限公司), 厂址为(上海市松江区九亭镇九泾路 959 号 1 幢 113 室)。(产品名称 133)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 133)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 133)的(关键工序)在中国境内完成。

134. (套筒 型号: 捷科 SKT1/2-T52), 生产厂为(上海捷科工具有限公司), 厂址为(上海市松江区九亭镇九泾路 959 号 1 幢 113 室)。(产品名称 134)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 134)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 134)的(关键工序)在中国境内完成。

135. (套筒 型号: 捷科 SKT1/2-T52), 生产厂为(上海捷科工具有限公司), 厂址为(上海市松江区九亭镇九泾路 959 号 1 幢 113 室)。(产品名称 135)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 135)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 135)的(关键工序)在中国境内完成。

136. (套筒 型号: 捷科 SK3/4-36), 生产厂为(上海捷科工具有限公司), 厂址为(上海市松江区九亭镇九泾路 959 号 1 幢 113 室)。(产品名称 136)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 136)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 136)的(关键工序)在中国境内完成。

137. (套筒 型号: 捷科 SK3/4-36), 生产厂为(上海捷科工具有限公司), 厂址为(上海市松江区九亭镇九泾路 959 号 1 幢 113 室)。(产品名称 137)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 137)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 137)的(关键工序)在中国境内完成。

138. (切割机 型号: 博世 TCO 2000), 生产厂为(博世中国电动工具有限公司), 厂址为(浙江省杭州市滨江区长河街道滨康路 567 号)。(产品名称 138)的中国境

内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 138)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 138)的(关键工序)在中国境内完成。

139. (导链 型号: HSZ- 2), 生产厂为(山东鲁起重工机械有限公司), 厂址为(新泰市羊流工业园区)。(产品名称 139)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 139)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 139)的(关键工序)在中国境内完成。

140. (电镐 型号: BP-8260), 生产厂为(广州国优电动工具有限公司), 厂址为(广州市天河区荔苑路 18 号 AB 栋(部位: A 栋 3125))。(产品名称 140)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 140)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 140)的(关键工序)在中国境内完成。

141. (套筒 型号: 16-50), 生产厂为(德力西电器有限公司), 厂址为(浙江省乐清市柳市镇站东路 155 号)。(产品名称 141)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 141)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 141)的(关键工序)在中国境内完成。

142. (六角旋具头 型号: 绿林套装), 生产厂为(烟台绿林工具有限公司), 厂址为(山东烟台自由贸易试验区广州路 2 号)。(产品名称 142)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 142)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 142)的(关键工序)在中国境内完成。

143. (两用扳手(开口 + 梅花) 型号: 23-1), 生产厂为(德力西电器有限公司), 厂址为(浙江省乐清市柳市镇站东路 155 号)。(产品名称 143)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 143)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 143)的(关键工序)在中国境内完成。

144. (风动接杆 型号: T20479), 生产厂为(宁波希孟五金工具有限公司), 厂址为(浙江省杭州市萧山区所前镇山里王村)。(产品名称 144)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 144)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 144)的(关键工序)在中国境内完成。

145. (台虎钳 型号: 10 寸), 生产厂为(临沂市河东区美科工具有限公司), 厂址为(山东省临沂市经济开发区香港路与广安路交汇向东 300 米路北)。(产品名称

145) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 145) 的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 145) 的(关键工序)在中国境内完成。

146. (超声波探伤仪 型号: MUT520B), 生产厂为(北京美泰科仪有限公司), 厂址为(北京市海淀区上地东路 1 号院 1 号楼 5 层 506)。(产品名称 146) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 146) 的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 146) 的(关键工序)在中国境内完成。

147. (电动剪扩钳 型号: BPF22-BC380), 生产厂为(上海慧安消防设备有限公司), 厂址为(上海市松江区九亭镇顺庆路 500 号 3 幢 403 室)。(产品名称 147) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 147) 的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 147) 的(关键工序)在中国境内完成。

148. (齿轮油 型号: 80W-90), 生产厂为(三一集团有限公司), 厂址为(北长沙市经济技术开发区三一路三一工业城三一行政中心三楼)。(产品名称 148) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 148) 的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 148) 的(关键工序)在中国境内完成。

149. (航空级液压油 型号: 46#), 生产厂为(中石油润滑油分公司), 厂址为(北京市朝阳区太阳宫金星园 8 号楼 A 座 17 层)。(产品名称 149) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 149) 的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 149) 的(关键工序)在中国境内完成。

150. (尿素 型号: AUS32), 生产厂为(中石油润滑油分公司), 厂址为(北京市朝阳区太阳宫金星园 8 号楼 A 座 17 层)。(产品名称 150) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 150) 的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 150) 的(关键工序)在中国境内完成。

151. (吸油过滤器 型号: GLQ008154886), 生产厂为(三一集团有限公司), 厂址为(长沙市经济技术开发区三一路三一工业城三一行政中心三楼)。(产品名称 151) 的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 151) 的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 151) 的(关键工序)在中国境内完成。

152. (回油过滤器 型号: 15150300046), 生产厂为(三一集团有限公司), 厂址为(长沙市经济技术开发区三一路三一工业城三一行政中心三楼)。(产品名称 152)

的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 152)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 152)的(关键工序)在中国境内完成。

153. (液压滤芯 型号: 584848544A), 生产厂为(三一集团有限公司), 厂址为(长沙市经济技术开发区三一路三一工业城三一行政中心三楼)。(产品名称 153)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 153)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 153)的(关键工序)在中国境内完成。

154. (机油滤芯 型号: 49418481), 生产厂为(三一集团有限公司), 厂址为(长沙市经济技术开发区三一路三一工业城三一行政中心三楼)。(产品名称 154)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 154)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 154)的(关键工序)在中国境内完成。

155. (油水分离器 型号: 66548421), 生产厂为(三一集团有限公司), 厂址为(长沙市经济技术开发区三一路三一工业城三一行政中心三楼)。(产品名称 155)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 155)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 155)的(关键工序)在中国境内完成。

156. (柴油滤芯 型号: 5588148), 生产厂为(三一集团有限公司), 厂址为(长沙市经济技术开发区三一路三一工业城三一行政中心三楼)。(产品名称 156)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 156)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 156)的(关键工序)在中国境内完成。

157. (发动机机油 型号: 15W-40), 生产厂为(湖南道依茨), 厂址为(长沙经济技术开发区排头路 31 号)。(产品名称 157)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 157)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 157)的(关键工序)在中国境内完成。

158. (燃油滤清器滤芯 型号: C7HG7), 生产厂为(潍柴动力股份有限公司), 厂址为(山东省潍坊市高新区福寿东街 197 号甲)。(产品名称 158)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 158)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 158)的(关键工序)在中国境内完成。

159. (空气滤芯 型号: 855B), 生产厂为(潍柴动力股份有限公司), 厂址为(山东省潍坊市高新区福寿东街 197 号甲)。(产品名称 159)的中国境内生产的组件成

本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 159)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 159)的(关键工序)在中国境内完成。

160. (油水分离器 型号: 4891849), 生产厂为(潍柴动力股份有限公司), 厂址为(山东省潍坊市高新区福寿东街 197 号甲)。(产品名称 160)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 160)的(关键组件)在中国境内生产。
(产品名称 160)的(关键工序)在中国境内完成。

161. (机油滤清器滤芯 型号: 566B), 生产厂为(潍柴动力股份有限公司), 厂址为(山东省潍坊市高新区福寿东街 197 号甲)。(产品名称 161)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 161)的(关键组件)在中国境内生产。
(产品名称 161)的(关键工序)在中国境内完成。

162. (柴油机油 型号: 20W-50), 生产厂为(湖南道依茨), 厂址为(长沙经济技术开发区排头路 31 号)。(产品名称 162)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 162)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 162)的(关键工序)在中国境内完成。

163. (柴油机油 型号: 20W-50), 生产厂为(湖南道依茨), 厂址为(长沙经济技术开发区排头路 31 号)。(产品名称 163)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 163)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 163)的(关键工序)在中国境内完成。

164. (专用轮胎 型号: 385/65R22.5), 生产厂为(贵州轮胎股份有限公司), 厂址为(贵州省贵阳市云岩区百花大道 41 号)。(产品名称 164)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 164)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 164)的(关键工序)在中国境内完成。

165. (专用轮胎 型号: 12R22.5), 生产厂为(贵州轮胎股份有限公司), 厂址为(贵州省贵阳市云岩区百花大道 41 号)。(产品名称 165)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 165)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 165)的(关键工序)在中国境内完成。

166. (专用轮胎 型号: 315/80R22.5), 生产厂为(贵州轮胎股份有限公司), 厂址为(贵州省贵阳市云岩区百花大道 41 号)。(产品名称 166)的中国境内生产的组

件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 166)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 166)的(关键工序)在中国境内完成。

167. (专用轮胎 型号: 295/60R22.5), 生产厂为(青岛双星轮胎工业有限公司), 厂址为(山东省青岛市黄岛区泊里镇港兴大道 66 号)。(产品名称 167)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 167)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 167)的(关键工序)在中国境内完成。

168. (专用轮胎 型号: 12.00R20), 生产厂为(青岛双星轮胎工业有限公司), 厂址为(山东省青岛市黄岛区泊里镇港兴大道 66 号)。(产品名称 168)的中国境内生产的组件成本占比 \geq (规定比例)。(产品名称 168)的(关键组件)在中国境内生产。(产品名称 168)的(关键工序)在中国境内完成。

.....

本公司(单位)对上述声明内容的真实性负责。如有虚假, 愿承担相应法律责任。

公司(单位)名称(盖章): 宁夏三控装备科技有限公司

日期: 2026



1. 产品如有型号, 请在“产品名称”栏一并填写。
2. 生产厂名与厂址应与生产厂营业执照载明的相关信息保持一致。
3. 该产品的中国境内生产的组件成本占比相关要求实施前, “规定比例”栏可不填, 下同。
4. 该产品的关键组件要求实施前, “关键组件”栏可不填, 下同。
5. 该产品的关键工序要求实施前, “关键工序”栏可不填, 下同。